

Fra Trysilfjell Hytteeierforening
v/styreleder Halvor Stormoen

Til Trysil kommune

22.juni 2007

HØRINGSKOMMENTAR REGULERINGSPLAN FOR HC 1513 og 1514 SKIHYTTA

Trysilfjell Hytteeierforening har ca 500 frivillig betalende medlemmer, og representerer hytteeierne på sydsiden av Trysilfjellet.

Vi har gått gjennom forslaget, og vil komme med følgende kommentarer som berørte:

Våre kommentarer mht påvirkning på øvrige allerede bebygde områder er i det vesentligste sammenfallende med våre kommentarer til reguleringen av HC1512:

- Hyttene innenfor området kan få gode løsninger innenfor forslaget. Vi legger vekt på at byggeskikkveileder gis en klar forankring, helst mer enn bare veiledende, dvs gjerne bedre innlemmet i reguleringsbestemmelsene, dersom dette letter aksept og kontrollrutiner/reaksjonsmuligheter. Det må også legges vekt på en miljøprofil i selve byggeperioden, med minst mulig sår og skader i terreng, og mulighet for reaksjon ved avvik.
- De eksisterende hytter nær Fjellveien får en stadig større trafikkbelastning, både med støy og støv. Anleggstrafikk har nå gått i Fjellveien i 30 år. Dette gir ofte tungtrafikk før kl 0700 om morgenen med både maskiner, tunge lastebiler og betongbiler som drar opp bakkene. Det er lite forenlig med feriefølelse for hytteeierne. Vi beklager derfor at utbyggingsrekkefølgen skjer ved stadig påklatting, og ikke etter en helhetlig plan, som kunne gitt allerede utbygde områder ro og mindre belastning, både i anleggsperioden og ved senere bruk.
- For å bøte på belastningen omtalt i forrige punkt, ber vi om at følgende hensyntas, helst som rekkefølgebestemmelser før nye anleggsarbeider starter:
 - Fjellveien gis fast dekke før mer utbygging. Dette demper både støy, støv og klin. Støvet er nå i ferd med å drepe den urørte naturen på begge sider av veien i stor bredde.
 - "Støyskjerm" som er anlagt ved den nye undergangen for skiløypa ved kryssing av Fjellveien rett nord for Gamle Vestbyveg gjøres høyere og lenger.
 - Renovasjonsordning må bedres. THF har i mange år arbeidet for et nytt mottak med søplecontainere ved bommen ved innkjøringen til området. Denne må på plass, og containerne ved Fjellveien/Elgveien fjernes. Disse gir både støy (slamring med luker og ved heising/tømming), lukt og mye ekstra trafikk.
- Traceer for vann/avløp osv gjøres mest mulig skånsomt, med komplett terrengbehandling og vegetasjonsdekke som en del av anlegget. Vi opplever nå at flere store inngrep står uten sluttbehandling i flere år. Det gir ikke trivelige turforhold sommerstid.

Vi er enige i tilleggene a-c i rådmannens innstilling, og de suppleringer som er gjort av Formannskapet i punktene d – f, jf saksframlegget.

For øvrig mener vi den krappe svingen på Fjellveien ved tomt 995 er svært uheldig. Her må det vurderes en endring.

Med vennlig hilsen

Trysilfjell Hytteeierforening

Halvor Stormoen